<img src="images/stories/rudi/kare.jpg" mce_src="images/stories/rudi/kare.jpg" alt="">   <table border="1" width="500"><tr><td style="width: 100px;">Code CETA</td><td> GLO</td><td> Metelli</td><td> GKN</td><td> A</td><td> F</td><td> O</td><td> Car-&#65533;plication</td></tr><tr><td> AD-008</td><td> 3291K</td><td> 15-1119</td><td> 302181</td><td> 38</td><td> 25</td><td> 59,5</td><td> Audi 100 </td></tr><tr><td> AD - 011</td><td> </td><td> </td><td> 302024</td><td> 33</td><td> 30</td><td> 53</td><td> AUDI Audi A4 94up 1.8L A/T W/ABS</td></tr><tr><td> CT - 003</td><td> 3273K</td><td> 15-1142</td><td> 303407</td><td> 25</td><td> 34</td><td> 54,8</td><td> Peugeot 405,305</td></tr><tr><td> CT - 015</td><td> </td><td> </td><td> 302998</td><td> 35</td><td> 45</td><td>70
</td><td> CITROEN JUMPER;PEUGEOT:BOXER FIAT:DUCATO MAXI 1.8TON</td></tr><tr><td> FD - 002
</td><td> 3084K</td><td> 15-1037</td><td> 302029</td><td> 23</td><td> 20</td><td> 50</td><td> Ford Fiesta</td></tr><tr><td> FD - 108</td><td> </td><td> 15-1192</td><td> </td><td> 25</td><td> 22</td><td> 56,5</td><td>Ford Fiesta >>94</td></tr><tr><td> FD - 113
</td><td> 3357K</td><td> 15-1201</td><td> 303084</td><td> 27</td><td> 30</td><td> 57</td><td>Ford Mondeo 93-96</td></tr><tr><td> GM - 109</td><td> 3305K</td><td> 15-1311</td><td> 303174</td><td> 33</td><td> 29</td><td> 52</td><td>Daewoo Espero
</td></tr><tr><td> HO - 043</td><td> 3145K</td><td> 15-1251</td><td> 301986</td><td> 26</td><td> 30</td><td> 55</td><td>Honda Civic 92-98</td></tr><tr><td> OP 001</td><td> </td><td> 15-1007</td><td> </td><td> 22</td><td> 22</td><td> 52</td><td>OPEL KADET</td></tr><tr><td>OP 004
</td><td> 3325K</td><td> 15-1029</td><td> 302067</td><td> 22</td><td> 28</td><td> 52,2</td><td>Opel Corsa (Daewoo)</td></tr><tr><td> OP - 007</td><td> </td><td> </td><td> 302863</td><td> 33</td><td> 25</td><td> 52</td><td>OPEL Vectra 2.0</td></tr><tr><td> OP - 009</td><td> </td><td> </td><td> 302801</td><td> 22</td><td> 29</td><td> 52</td><td>OPEL Racer/Lemans</td></tr><tr><td> OP 010</td><td> 3532K</td><td> 15-1080</td><td> 302027</td><td> 23</td><td> 19</td><td> 44</td><td>Opel (Tico)</td></tr><tr><td> OP 011</td><td> 3472</td><td> 15-0280</td><td> 303338</td><td> 23
</td><td> 19</td><td> 46</td><td>Daewoo Matiz</td></tr><tr><td> LD - 001
</td><td> </td><td> </td><td> 302040</td><td> 22</td><td> 22</td><td> 50</td><td>LADA 2108 2109 SAMARA </td></tr><tr><td> RN - 004</td><td> 3300K</td><td> </td><td> 303433</td><td> 21
</td><td> 25</td><td> 56,3</td><td>Renault 19</td></tr><tr><td> VW - 002</td><td> 3036</td><td> 15-0021</td><td> 301023</td><td> 22</td><td> 30</td><td> 50</td><td>VW Golf, Jetta <91</td></tr><tr><td> VW - 010</td><td> </td><td> </td><td> 302153</td><td> 22
</td><td> 30</td><td> 51</td><td>VOLKSWAGEN</td></tr><tr><td> VW - 020</td><td> 3307K</td><td>15-1190
</td><td> 302796</td><td> 22</td><td> 30</td><td> 53,2</td><td> VW Golf, Jetta 93-95 </td></tr><tr><td colspan="8"> A Number of gears to the pap
F Number of gears to the joint
  O Diametre of joint to the pap </td></tr></table>